


Sudorul european este pregătit pentru un procedeu de sudare (SE, WIG, MIG/MAG, gaz) și un material de baza. Pentru fiecare procedeu există trei niveluri de calificare: sudor pentru îmbinări de colț, sudor pentru îmbinări cap la cap și sudor pentru tevi. Programul de formare este structurat pe module așa cum este exemplificat în figura următoare pentru sudarea MIG/MAG.



Structura pregătirii sudorului prin procedeu MIG-MAG